



High speed precision spindles

SCHEDA TECNICA

AF 38 ø 3 Passante



MODELLO	TENSIONE [Volt]	FREQUENZA [Hz]	GIRI	POT. RESA [Kw]	ASSORB. [Amp]	Cos j	PESO [Kg]
AF38 4,5/2	220	500 / 580	30000 / 35000	0,08	0,3	0,78	1

Motore senza raffreddamento

